DRM-ZMB-PCKT-SPRNG

DRM-ZMB-PCKT-SPRNG

DRM-ZMB-PCKT-SPRNG (Grapa Para Resortes Ensacados) es un componente profesional de fijación diseñado para sujetar de forma segura las unidades de resortes ensacados (Pocket Spring) al marco del colchón. Aplicado mediante una grapadora neumática, permite una instalación rápida, precisa y confiable durante el proceso de fabricación.



DESCRIPCIÓN

La fijación segura mantiene el bloque de resortes correctamente posicionado dentro del colchón, evitando desplazamientos y garantizando un rendimiento óptimo del sistema de soporte. Como resultado, se obtiene un colchón con mayor comodidad, mejor soporte corporal, funcionamiento silencioso y una mayor vida útil.

DRM-ZMB-PCKT-SPRNG ofrece una solución eficiente y fiable para la fabricación de colchones de alta calidad con tecnología Pocket Spring.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en ensayos de laboratorio, experiencia práctica y los conocimientos disponibles en la fecha de su publicación. Los valores indicados tienen carácter orientativo y pueden variar en función de los métodos de aplicación, las condiciones de trabajo, los sustratos, los factores ambientales y los procesos de producción.

Dado que las condiciones de uso y aplicación están fuera de nuestro control, el usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica mediante sus propias pruebas y evaluaciones. La información proporcionada no constituye una garantía ni un compromiso de rendimiento del producto para una aplicación determinada.

Las especificaciones del producto, las formulaciones y los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso como parte de nuestros programas de mejora y desarrollo continuo. La versión más reciente de este documento sustituye a todas las versiones anteriores.

Para obtener información técnica adicional, recomendaciones de aplicación o asesoramiento sobre condiciones específicas de procesamiento, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio técnico.